

KUSURLAR TABLOSU				
S. No	METİN	KUSUR GRUPLARI	ARAÇ SINIFI	ARAÇ CİNSİ
Aracın Tespiti				
Şasi No./Fabrika Tip Etiketi/Diğer Etiketler/Araç Ruhsatı				
1	Araç şasi No.: bulunamıyor.	EM	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
2	Araç şasi No.: orijinal değil/yok/okunamıyor.	EM		
3	Araç şasi No.: yanlış/tam değil.	EM		
4	Motor No.: bulunamıyor.	HK		
5	Motor No.: orijinal değil/yok/okunamıyor.	HK		
6	Motor No.: yanlış/tam değil.	HK		
7	Araç rengi ruhsatta belirtilen renkle aynı değil.	AK		
8	Fabrika tip etiketi: yok	HK		
9	Fabrika tip etiketi: gevşek/okunamıyor/eksik veya yanlış bilgiler var	HK		
10	Araç Ruhsatı: okunamıyor/yıpranmış/muayene kaşesi için yer yok	AK		
Ön /arka plaka				
11	Plaka: ön/arka şeffaf örtü ile kaplı/folyo ile kaplanmış	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
12	Ön plaka: gevşek/hasarlı/zor okunuyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER,
13	Ön plaka: yanlış montaj alanı/folyo plaka.	HK		
14	Ön plaka: yanlış ebatlarda/etiketleme/ruhsat damgası yok	HK		
15	Ön plaka: yok (ARKA PLAKA MEVCUT)	HK		
16	Arka plaka: gevşek/hasarlı/zor okunuyor	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
17	Arka plaka: yanlış montaj alanı/yeri değiştirilmiş	HK		
18	Arka plaka: yanlış ebatlarda/etiketleme/ruhsat damgası yok	HK		
19	Arka plaka: yok (ÖNPLAKA MEVCUT)	HK		
Fren Sistemi				
Servis Fren Sistemi				
20	Asgari frenlemeye ulaşamıyor.	EM	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
Ön Servis freni				
21	Ön servis freni: fren tek tarafta etkili	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
22	Ön servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük)	AK		
23	Ön servis freni: fren etkisi çok düşük veya çok fazla	AK		
24	Ön servis freni: fren sürtünme değeri salgılı	HK		
25	Ön servis freni: fren tamamen çözülmüyor	AK		
26	servis freni: Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	AK		
Arka servis freni				
27	Arka servis freni: fren tek tarafta etkili	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
28	Arka servis freni: fren etkisi farkı kabul edilebilir düzeyde değil (% 30'dan daha büyük)	AK		
29	Arka servis freni: fren etkisi çok düşük veya çok fazla	AK		
30	Arka servis freni: fren sürtünme değeri salgılı	HK		
31	Arka servis freni: fren tamamen çözülmüyor	AK		

Kademelendirme / orantılı yükselme				
32	Kademelendirme: servis freni kademelendirmesi çok zayıf	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
33	Kademelendirme: servis freni aniden kilitliyor	AK		
34	Kademelendirme: servis freni çok düşük kademelendiriliyor	AK		
35	Kademelendirme: park freni aniden kilitliyor	AK		
36	Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok düşük	AK		
37	Kademelendirme-ALB: boşta fren basıncı çok yüksek	AK		
38	Orantılı yükselme: balata yavaşma ve sıkma süresi çok uzun	AK		
39	Orantılı yükselme: servis freni çok yavaş çözülüyor	AK		
40	Orantılı yükselme: el freni çok yavaş çözülüyor	HK		
Fren Sistemi Sızdırmazlığı				
41	Fren sistemi: sızdırıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
42	Fren sistemi sızdırıyor: ön sol kısımda	AK		
43	Fren sistemi sızdırıyor: ön sağ kısımda	AK		
44	Fren sistemi sızdırıyor: arka sol kısımda	AK		
45	Fren sistemi sızdırıyor: arka sağ kısımda	AK		
46	Fren sistemi sızdırıyor: aracın orta kısmında	AK		
47	Fren sistemi sızdırıyor: ana fren merkez silindiri/fren kuvvetlendirici kısmında	AK		
Yardımcı frenleme sistemi				
48	Yardımcı frenleme sistemi: frenleme etkisi yeterli değil	AK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
El freni etkisi				
49	El freni: frenleme etkisi yeterli değil	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
50	El freni: aniden etki veriyor	HK		
51	El freni: Fren sistemi uygunsuz monte edilmiş	HK		
El frenin eşit dağılımı				
52	El freni: tek taraflı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
53	El freni: frenleme etkisinde hafif farklılık var	HK		
54	El freni: sürtünme değeri değişken	HK		
Daimi (yardımcı) fren sistemi				
55	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisiz	AK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
56	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok düşük, ikaz doğrulamayı yapılamıyor/ kademelendirilemiyor	AK		
57	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi çok yüksek, ikaz doğrulamayı yapılamıyor	AK		
58	Daimi (yardımcı) fren sistemi: etkisi yok/tertibat sökülümüş	AK		
59	Daimi (yardımcı) fren sistemi: retarder uygunsuz monte edilmiş	HK		
60	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder: bağlantısı yeterli değil/hasarlı	AK		
61	Daimi (yardımcı) fren sistemi: Retarder: yanlış tip	AK		
62	Daimi (yardımcı) fren sistemi: hava kaçakları/sızdırıyor/ boruları hasarlı	AK		
Römork freni				
63	Römork freni: etkisi yeterli değil	AK	3 / 5	RÖMORK ,YARI RÖMORK,
64	Römork freni: etkisi yok	EM		
Yay kurmalı fren sistemi				
65	Yay kurmalı fren sistemi: etkisi/fonksiyonuyok	AK	1 / 2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
66	Yay kurmalı fren sistemi: hava kaçırıyor	AK		

Kompresör/Doldurma süresi						
67	Kompresör: kompresör kayışı yıpranmış	HK	1 / 2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ		
68	Kompresör: doldurma süresi çok uzun	AK				
69	Kompresör: yağ pompalıyor/basınç regülatöründe yağ kaçağı var	AK				
70	Kompresör: hava kurutucu sonradan monte edilmiş	AK				
71	Kompresör: doldurma süresi çok kısa	AK				
72	Kompresör: sistem kesme basıncı çok yüksek	AK				
73	Kompresör: sistem kesme basıncı çok düşük	AK				
Enerji deposu/Basınçlı hava tankı						
74	Basınçlı hava tankı: hasarlı sızdırıyor	AK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK		
75	Basınçlı hava tankı: paslanmış	HK				
76	Basınçlı hava tankı: onaysız	AK				
77	Basınçlı hava tankı: yeterince düzgün monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK				
78	Basınçlı hava tankı: tip etiketi yok/okunamıyor	HK				
79	Basınçlı hava tankı: hatalı tamir edilmiş	HK				
80	Basınçlı hava tankı: su boşaltma sistemi uygun değil	HK				
81	Basınçlı hava tankı: su boşaltma valfi sızdırıyor/çalışmıyor	HK				
82	Enerji deposu: hasarlı sızdırıyor	HK				
83	Enerji deposu: paslanmış	HK				
84	Enerji deposu: onaysız	AK				
Fren kuvvetlendirici/Ana fren merkez silindiri						
85	Fren kuvvetlendirici/ana fren merkez silindiri: etkisiz/ sızdırıyor	AK			4 / 5 / 6	TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
86	Fren kuvvetlendiricisi: hasarlı	AK				
87	Fren kuvvetlendiricisi: sızdırıyor	AK				
88	Ana fren merkez silindiri: pedala basınca yavaş düşüyor/ sızdırıyor/pompalamak mümkün/yaylanan pedal basıncı	AK	4 / 5 / 6 / 8	TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER		
89	Ana fren merkez silindiri: montaj alanı/pedala basınca eğiliyor/bağlantıları uygun değil	AK				
90	Ana fren merkez silindiri: toz körüğü yok/hasarlı	HK				
91	Fren hidrolik yağı deposu: fren hidrolik yağ seviyesi çok düşük	HK				
92	Fren hidrolik yağı deposu/kapağı: hasarlı/uydurulmuş/sızdırıyor	HK				
93	Fren hidrolik yağı deposu: yanlış fren hidroliği	HK				
Pedal/Fren kol boşluğu						
94	servis freni: pedal/fren kol boşluğu çok fazla	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER		
95	servis freni: pedal/fren kol hareketi rezervi çok az	HK				
96	servis freni: pedal/fren kol boşluğu çok kısa	HK				
97	servis freni: pedal lastiği yıpranmış/yok	HK				
98	servis freni: pedal-/fren kol yataklamasında boşluk var/zor çalışıyor	HK				
El fren kolu çekme boşluğu/kilitleme sistemi						
99	El freni kilit sistemi: kol çekme boşluğu	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER		
100	El freni kilit sistemi: zor çalışıyor/hasarlı/yataklama boşluğu var	HK				
101	El freni kilit sistemi: çalışmıyor	HK				
102	El freni kilit sistemi: sıkışık/onaysız.	HK				
103	El fren kolu çekme boşluğu: çok fazla	HK				
104	El fren kolu çekme boşluğu: çok küçük	HK				

Fren telleri/-çubukları			
105	Fren telleri/fren çubukları/yönlendirme roleri: zor çalışıyor	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
106	Fren tel(leri): yeterince sabitlenmemiş	HK	
107	Fren tel(leri): hasarlı/sürtünmeden dolayı yıpranmış/çatlak	HK	
108	Fren tel(leri): düzgün değil/yönlendirme rolesi yok/yarı çaplar çok küçük	AK	
109	Fren tel(leri): kuru çalışıyor	HK	
110	Fren tel(leri): yönlendirme roleri/yataklaması hasarlı/zor çalışıyor	HK	
111	Fren telleri/fren çubukları: fren ayar cırcırı çalışmıyor	AK	
112	Fren çubukları: hasarlı/bükülmüş/yataklama boşluğu/zor çalışıyor	AK	
113	Fren çubukları: uygun monte edilmemiş	HK	
114	Fren çubukları: hatalı tamir edilmiş	HK	
Fren milleri /-kolları / ayarlayıcılar			
115	Fren milleri /-kolu: hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
116	Fren milleri /-kolu: uygun monte edilmemiş	HK	
117	Fren milleri /-kolu: yataklama boşluğu var	AK	
118	Fren milleri /-kolu: zor çalışıyor	HK	
119	Fren milleri /-kolu: hatalı tamir edilmiş	HK	
120	Fren milleri /-kolu: uygun olmayan tahvil oranı.	AK	
121	Fren milleri /-kolu: bükülmüş/kırılmış	AK	
122	Fren milleri /-kolu: değiştirilmiş	HK	
123	Fren milleri /-kolu: otomatik ayarlama etkin değil	AK	
Ön fren boruları sol/sağ			
124	Ön fren boruları sol/sağ: paslı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
125	Ön fren boruları sol/sağ: hasarlı	AK	
126	Ön fren boruları sol/sağ: sürtüyor	HK	
127	Ön sol fren borusu: çok fazla korozyon var	HK	
128	Ön sağ fren borusu: çok fazla korozyon var	HK	
129	Ön sol fren borusu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK	
130	Ön sağ fren borusu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK	
131	Ön sol fren borusu: sızdırıyor	AK	
132	Ön sağ fren borusu: sızdırıyor	AK	
Sol/sağ arka fren boruları			
133	Sol/sağ arka fren boruları: paslı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
134	Sol/sağ arka fren boruları: hasarlı	AK	
135	Sol/sağ arka fren boruları: sürtüyor	HK	
136	Sol arka fren borusu: çok fazla korozyon var	HK	
137	Sağ arka fren borusu: çok fazla korozyon var	HK	
138	Sol arka fren borusu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK	
139	Sağ arka fren borusu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK	
140	Sol arka fren borusu: sızdırıyor	AK	
141	Sağ arka fren borusu: sızdırıyor	AK	

Orta fren boruları				
142	Orta fren boruları: paslı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
143	Orta fren boruları: hasarlı	AK		
144	Orta fren boruları: sürtüyor	HK		
145	Orta fren boruları: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	HK		
146	Orta fren boruları: çok fazla korozyon var	HK		
147	Orta fren boruları: sızdırıyor	AK		
Sol/sağ ön fren hortumları				
148	Sol/sağ ön fren hortumları: hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
149	Sol/sağ ön fren hortumları: balon yapmış	AK		
150	Sol/sağ ön fren hortumları: sürtüyor	HK		
151	Sol ön fren hortumu: sızdırıyor	AK		
152	Sağ ön fren hortumu: sızdırıyor	AK		
153	Sol ön fren hortumu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş/dönük	HK		
154	Sağ ön fren hortumu: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş/dönük	HK		
Orta ve sol/sağ arka fren hortumları				
155	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
156	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: balon yapmış	AK		
157	Orta ve sol/sağ arka fren hortumları: sürtüyor	HK		
158	Orta ve sol arka fren hortumu: sızdırıyor	AK		
159	Orta ve sağ arka fren hortumu: sızdırıyor	AK		
160	Orta ve sol arka fren hortumu: uygun olarak serilmemiş/ uygun monte edilmemiş/dönük	HK		
161	Orta ve sağ arka fren hortumu: uygun olarak serilmemiş/ uygun monte edilmemiş/dönük	HK		
Fren silindiri, Silindir kursu, Toz körükleri				
162	Fren silindiri: sızdırıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
163	Fren silindiri: kurs boyu çok büyük	AK		
164	Fren silindiri: pistonlar zor çalışıyor	AK		
165	Fren silindiri: uygun monte edilmemiş	HK		
166	Fren silindiri: toz körükleri hasarlı	HK		
167	Fren silindiri: toz körükleri yok	AK		
168	Fren silindiri: geri dönüş mekanizması hasarlı,	AK		
169	Geri dönüş mekanizma sistemi: yok	AK		
Mekanik (römork) freni sistemi / Kopma halatı				
170	Mekanik (römork) fren: fren sistemi onaylı değil/hasarlı	AK	3 / 5	RÖMORK ,YARI RÖMORK
171	Mekanik (römork) fren: tip etiketi yok	HK		
172	Mekanik (römork) fren: geri hareket kilidi yok/hasarlı	AK		
173	Mekanik (römork) fren: çubuklar ve körükler aşınmış	AK		
174	Mekanik (römork) fren: amortisör hasarlı/etkisiz	HK		
175	Mekanik (römork) fren: düzenleme yetkisi gerekli/hatalı	HK		
176	Mekanik (römork) fren/dengeleme sistemi:dengelessiz çalışıyor	AK		
177	Mekanik fren yolu: çok büyük; sona kadar dayanıyor (vuruyor)	AK		
178	Mekanik fren yolu: çok az;	AK		
179	Kopma halatı/halka: yok/hasarlı/kopuk	AK		

Fren regülatörünün fonksiyonu/Ayarı				
180	Fren regülatörü: çalışmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL,
181	Fren regülatörü: hasarlı/ayar çubuğuhatalı/yay hasarlı	AK		
182	Fren regülatörü: yanlış kapanıyor/yanlış ayarlanmış	AK		
183	Fren regülatörü: sızdırıyor/paslanmış, çalışmıyor	HK		
184	Fren regülatörü: uygun monte edilmemiş	HK		
185	Dört yollu emniyet valfi çalışmıyor	AK		
186	Fren regülatörü: sonradan uygun olmayan montaj/değiştirme monte edilmiş/ değiştirilmiş	AK		
187	Fren valfları/fren regülatörü: imalatçı firmanın talimatına göre ayarlı değil.	HK		
188	ALB-kumanda çubuğu: bükülmüş/gevşek/yataklama hasarlı	AK		
Havalı frenler – kaplin kafaları				
189	Fren kaplin kafası/basınç kontrol ucu: sızdırıyor/hasarlı/ yanlış takılmış/gevşek	AK	1 / 2 / 3 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK TRAKTÖRLER,
190	Tekli fren kaplin kafası: koruma kapağı yok/hasarlı	HK		
191	Tekli fren kaplin kafası: valf sıkı	AK		
192	Çiftli fren kaplin kafaları: sızdırıyor	AK		
193	Çiftli fren kaplin kafaları: koruma kapak(ları) yok/hasarlı	HK		
194	Çiftli fren kaplin kafaları: renkleri tanımlanmamış	HK		
195	Çiftli fren kaplin kafaları: değiştirilmiş	HK		
196	Basınç kontrol ucu bağlantıları: boru bağlantıları çok uzun/ uygun olarak serilmemiş/gevşek	HK		
Fren kampanaları/-diskleri				
197	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): aşınmış/paslanmış	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
198	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): yağlı	AK		
199	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): ovallik var/yanal kalınlık çok az/salgılı, aşınma sınırına ulaşmış/kırılma/kırılma tehlikesi	EM		
200	Ön fren kampana(ları)/ -disk(leri): hasarlı/çatlak/çatlaklar/ taşıma plakası yetersiz	AK		
201	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): aşınmış/paslanmış	HK		
202	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): yağlı	AK		
203	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): ovallik var/yanal kalınlık çok az/salgılı, aşınma sınırına ulaşmış/kırılma/kırılma tehlikesi	EM		
204	Arka fren kampana(ları)/ -disk(leri): hasarlı/çatlak/çatlaklar/ taşıma plakası yetersiz	AK		
205	Fren kampana(ları)/ -disk(leri): takviye plakası yok/ paslanarak kırılmış	AK		
Fren balataları ön/arka				
206	Ön fren balataları: aşınma sınırına ulaşılmış/sınır aşılmış.	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
207	Ön fren balataları: yağlanmış	AK		
208	Ön fren balataları: uygun monte edilmemiş.	HK		
209	Arka fren balataları: aşınma sınırına ulaşılmış/sınır aşılmış.	AK		
210	Arka fren balataları: yağlanmış	AK		
211	Arka fren balataları: uygun monte edilmemiş	HK		
212	Fren balataları: aşınma göstergesi/sürtünme yüzeyi bozuk	HK		
Frenlerin Serbestliği				
213	Frenler: serbest çalışmıyor, ayarlanmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
214	Servis freni: önce fren sisteminin basıncını boşaltıldıktan sonra frenlerin serbest kalmaması,	AK		
215	Ön servis freni: tamamen bırakmıyor/sıkı	AK		
216	Arka servis freni: tamamen bırakmıyor/sıkı	AK		
217	El freni: tamamen bırakmıyor/sıkı	HK		
218	Durak freni: tamamen bırakmıyor/sıkı	AK		

Kontrol bağlantı uçları				
219	Kontrol bağlantı uçları: sızdırıyor/hasarlı	HK	1 / 2 / 3 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TRAKTÖRLER
220	Kontrol bağlantı uçları: sıkı/açılmıyor	HK		
221	Kontrol bağlantı uçları: yok	HK		
ALB-etiketi				
222	ALB-etiketi: yok	HK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
223	ALB-etiketi: tam olarak yazılmamış	HK		
224	ALB-etiketi: yanlış bilgiler var	HK		
225	ALB-etiketi: okunamıyor	HK		
Basınç göstergesi/Manometre				
226	Basınç göstergesi/manometre çalışmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK,TRAKTÖRLER
227	Basınç göstergesi: çok geç devreye giriyor	AK		
228	Basınç göstergesi: çok erken devreye giriyor	AK		
229	Basınç göstergesi/kontrol lambası: çalışmıyor	HK		
230	Basınç göstergesi: yok	AK		
231	Manometre: göstermiyor/hasarlı	AK		
232	Manometre: doğru göstermiyor	AK		
Yay kurmalı el fren sistemi				
233	Yay kurmalı el fren sistemi: İkaz sistemi çalışmıyor	HK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
ABS - Otomatik blokaj önleyici				
234	ABV/ABS ikaz sistemi: çalışmıyor	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
235	ABV/ABS ikaz lambası: çalışmıyor	HK		
236	ABV/ABS sistemi bozuk/ikaz sistemi üzerinden hata bildirimi (kontrol lambası)	HK		
Basınç emniyet valfi				
237	Basınç emniyet valfi çalışmıyor	AK	1 / 2 / 3	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
Kopma Emniyeti				
238	Çekici araçlarda kopma emniyeti: yay kurmalı (el freni) kombi silindirin havası boşalıyor	EM	1 / 2 / 3 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TRAKTÖRLER
239	Çekici araçlarda kopma emniyeti: hava tankı borusu kendi kendine hava tahliyesini uygulayamıyor	EM		
240	Römorklarda kopma emniyeti: römork kendiliğinden frenleme yapmıyor	AK		
Direksiyon Sistemi				
Direksiyon - son dayama				
241	Direksiyon son dayaması: yok/yanlış pozisyonda/etkisiz	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
242	Direksiyon son dayaması: hasarlı	AK		
243	Direksiyon son dayaması: hatalı tamir edilmiş	HK		
244	Direksiyon son dayaması: yanlış ayarlanmış	HK		
Direksiyon - Dayama noktaları				
245	Direksiyon:tutukluluk yapıyor	EM	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
246	Direksiyon: zor çalışıyor	AK		
247	Direksiyon: geri dönmüyor	AK		
248	Direksiyon: kilitleme noktaları yok.	AK		
249	Direksiyon: sabit dururken direksiyonu çevirince ses geliyor	HK		
Direksiyon - Boşluk				
250	Direksiyon boşluğu çok fazla	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER

Direksiyon Simidi/ Direksiyon			
251	Direksiyon simidi/direksiyon: hasarlı	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
252	Direksiyon simidi/direksiyon: uygun monte edilmemiş	HK	
253	Direksiyon simidi/direksiyon: emniyetli değil	AK	
254	Direksiyon simidi/direksiyon: orijinal değil	HK	
255	Direksiyon simidi/direksiyon: dönmük monte edilmiş	HK	
256	Direksiyon simidi: onaysız direksiyon göbeği takılmış	AK	
Direksiyon yataklama/Direksiyon kolonu			
257	Direksiyon yataklama: çok fazla boşluk	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
258	Direksiyon yataklama: içeri girmiş/hasarlı	AK	
259	Direksiyon yataklama: kilitlenme noktaları yok	AK	
260	Direksiyon kolonu: gevşek/uygun monte edilmemiş/ hasarlı	AK	
261	Direksiyon kolonu: lastik takoz hasarlı/uygun monte edilmemiş	HK	
262	Direksiyon kolonu: toz körükleri hasarlı	HK	
263	Direksiyon kolonu: mafsal boşluğu UYGUN DEĞİL	AK	
Direksiyon dişli kutusu- toz körükleri			
264	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): hasarlı/gevşek/ sızdırıyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
265	Direksiyon dişli kutusu- toz körük(leri): yok/eksik	HK	
266	Direksiyon dişli kutusu- toz körüğü: sol körük yok	HK	
267	Direksiyon dişli kutusu- toz körüğü: sağ körük yok	HK	
268	Direksiyon dişli kutusu- toz körüğü: sol körük hasarlı	HK	
269	Direksiyon dişli kutusu- toz körüğü: sağ körük hasarlı	HK	
Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık			
270	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) patlak	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
271	Direksiyon dişli kutusu -sızdırmazlık: körük(leri) hasarlı	HK	
272	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları sızdırıyor	HK	
273	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları gevşek	HK	
274	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları hasarlı	HK	
275	Direksiyon dişli kutusu: hidrolik boruları sürtüyor	HK	
276	Direksiyon dişli kutusu: direksiyon yağ seviyesi çok düşük	HK	
Direksiyon dişli kutusu - sabitleme bağlantısı			
277	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: gevşek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
278	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: kırılmış	AK	
279	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: korozyon	HK	
280	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: yeterli değil/emniyetsiz	AK	
281	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: çatlak/kırık	AK	
282	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: lastik yataklama/yataklar hasarlı	HK	
283	Direksiyon dişli kutusu-sabitleme: lastik yataklama yağ ile erimiş	HK	
Direksiyon mafsalı/-göbek diski			
284	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
285	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk /solda çok fazla boşluk/ortada boşluk	AK	
286	Direksiyon mafsal(ları): çok fazla boşluk /sağda çok fazla boşluk/ortada boşluk	AK	
287	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz/dönük/gerilimli monte edilmiş/solda/ortada	AK	
288	Direksiyon mafsal(ları): emniyetsiz/dönük/gerilimli monte edilmiş/sağda/ortada	AK	
289	Direksiyon mafsal(ları): toz kapak(ları) hasarlı/yok	HK	
290	Direksiyon göbek diski: hasarlı/çatlamış/şişmiş	AK	

291	Direksiyon göbek diski: uygun monte edilmemiş	HK		
292	Direksiyon göbek diski: Şasi kablo yok/bağlanmamış	HK		
İtme-/Rot kolları				
293	İtme- rot kolları: hasarlı/bükülmüş/kırılma tehlikesi	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
294	İtme- rot kolları: hatalı tamirat	HK		
295	İtme- rot kolları: uygun monte edilmemiş/emniyetsiz	AK		
296	İtme- rot kolları: ara boşluğu yeterli değil/sürtüyor	HK		
297	İtme- rot başı: soldaki kafada boşluk	HK		
298	İtme- rot başı: sağdaki kafada boşluk	HK		
Kutu tipi direksiyon dişli kutusu				
299	Kutu tipi dişli kutusu: yerinden oynamış/boşluk çok büyük	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER,
300	Kutu tipi dişli kutusu: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
301	Kutu tipi dişli kutusu: civataları gevşek/yok	HK		
302	Kutu tipi dişli kutusu: korozyon	HK		
Direksiyon kolu				
303	Direksiyon kolu: fazla boşluk	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
304	Direksiyon kolu: bükülmüş/çatlamış/hasarlı/kırılma tehlikesi	AK		
305	Direksiyon kolu sağ: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
306	Direksiyon kolu sol: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
307	Direksiyon kolu sağ: hatalı tamir edilmiş	HK		
308	Direksiyon kolu sol: hatalı tamir edilmiş	HK		
309	Direksiyon kolu yatağı: sol yerinden oynamış/dikey boşluk	AK		
310	Direksiyon kolu yatağı: sağ yerinden oynamış/dikey boşluk	AK		
311	Direksiyon kolu: korozyon	HK		
Direksiyon bağlantı kolu/-teli				
312	Direksiyon bağlantı kolu: hasarlı/kırılma tehlikesi	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
313	Direksiyon bağlantı kolu: çatlamış/çökmüş	AK		
314	Direksiyon bağlantı kolu: hatalı tamir edilmiş	HK		
315	Direksiyon bağlantı kolu: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
316	Direksiyon teli(leri): hasarlı	AK		
317	Direksiyon teli(leri): gerilimi çok düşük	HK		
318	Direksiyon teli(leri): uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
319	Direksiyon teli(leri): sürtüyor/sürtünüyor	HK		
Direksiyon amortisörü				
320	Direksiyon amortisörü: sızdırıyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
321	Direksiyon amortisörü: sabitleme bağlantısı	HK		
322	Direksiyon amortisörü: hasarlı	HK		
323	Direksiyon amortisörü: fonksiyonu/etkisi zayıf	HK		
324	Direksiyon amortisörü: fonksiyonu/etkisi yok	HK		
325	Direksiyon amortisörü: sabitleme gevşek/yeterli değil	HK		
326	Direksiyon amortisörü: değiştirilmiş	HK		
327	Direksiyon amortisörü: sonradan monte edilmiş	HK		
328	Direksiyon amortisörü sökülmüş	AK		

Servo direksiyon/ Ek direksiyon/Borular/Hortumlar			
329	Servo direksiyon: sızdıyor	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
330	Servo direksiyon: hasarlı/uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK	
331	Servo direksiyon: yetersiz/yeterince etkili değil/fonksiyonuz	HK	
332	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sızdıyor, yağ kaçırıyor/yağ kaçakları	HK	
333	Servo direksiyon için borular/hortumlar: hasarlı	HK	
334	Servo direksiyon için borular/hortumlar: uygun olarak serilmemiş veya bağlanmamış	HK	
335	Servo direksiyon için borular/hortumlar: sürtüyor	HK	
336	Servo direksiyon: ikaz sistemi (kontrol lambası) üzerinden hata bildirimi	HK	
337	Servo direksiyon hidrolik deposu: hidrolik seviyesi çok düşük	HK	
Görüş Alanı			
Görüş/Camlar/Güneşlik			
338	Camlar/Görüş: hasarlı/çizilmiş/sınırlı görüş	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
339	Görüş: oldukça sınırlı/aksesuar var/etiketler/yapıştırma etiketler/folyolar vbvar	AK	
340	Ön cam: çizik izleri/hafif hasarlı	HK	
341	Ön cam: onaysız	HK	
342	Diğer camlar: değiştirilmiş/sonradan boyanmış/folyoların montaj izni yok	AK	
343	Güneşlik yok/hasarlı, sürücü tarafı için gerekli	HK	
344	Camlar: sürücünün görüş alanında hasar (taş çarpması) var	HK	
Dikiz aynası			
345	Dikiz aynası: mat/lekeli/hasarlı/gevşek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
346	Dış dikiz aynası: yanlış monte edilmiş/çok düşük görüş alanı/ayarlanamıyor	HK	
347	Dış dikiz aynası: sağda yok	HK	
348	Dış dikiz aynası: solda yok	AK	
349	Sürüş/geniş açılı aynası/diğer aynalar: yok/hasarlı	HK	
350	İç dikiz aynası: mat/lekeli/hasarlı veya gevşek	HK	
351	İç dikiz aynası: yanlış monte edilmiş/çok düşük görüş alanı/ ayarlanamıyor	HK	
352	İç dikiz aynası: yok	AK	
Cam sileceği/Cam yıkama sistemi			
353	Cam sileceği: etkisi/fonksiyonu/silecek süpürgeleri yıpranmış	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
354	Cam sileceği: çok fazla boşluk/yataklama boşluğu var	HK	
355	Cam sileceği: durma pozisyon hatası	HK	
356	Cam sileceği: görüş alanı yeterli değil	HK	
357	Cam sileceği: yok	AK	
358	Cam sileceği: Arka cam silecek süpürgesi aşınmış/hasarlı/ arızalı	HK	
359	Cam yıkama sistemi: çalışmıyor	AK	
360	Far yıkama sistemi: yıkama pozisyonu uygun değil	HK	
361	Far yıkama sistemi: çalışmıyor	HK	
362	Cam yıkama/far yıkama su deposu: yıkama suyu çok az/yok	HK	
Aydınlatma Tertibatları/Elektrik			
Far-Cam/Reflektör			
363	Far-cam/reflektör: yok/yanlış/hasarlı/içi nemli/sızdıyor	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
364	Far reflektörü: mat/kör/paslanmış	AK	
365	Far: montaj pozisyonu hatalı	AK	
366	Far: onaysız	HK	

Kısa huzmeli far			
367	Kısa huzmeli far: ayarı çok yüksek/düşük, yönü hatalı	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
368	Kısa huzmeli far: Her iki far fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK	
369	Kısa huzmeli far: ışık şiddeti zayıf/azalmış	HK	
370	Kısa huzmeli far: yanlış renk	AK	
371	Kısa huzmeli far: montaj pozisyonu/sayısı uygun değil	HK	
372	Kısa huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış	HK	
373	Kısa huzmeli far: bağlantısı gevşek	HK	
374	Kısa huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış	HK	
375	Kısa huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış	HK	
376	Kısa huzmeli far: Far yükseklik ayarlayıcısı yok/çalışmıyor	HK	
Uzun far			
377	Uzun huzmeli far: ayarı çok yüksek/düşük, yönü hatalı	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
378	Uzun huzmeli far: fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK	
379	Uzun huzmeli far: ışık şiddeti zayıf/azalmış	HK	
380	Uzun huzmeli far: yanlış renk	AK	
381	Uzun huzmeli far: montaj pozisyonu/sayısı uygun değil	HK	
382	Uzun huzmeli far: aksesuarla (kısmen) kapatılmış	HK	
383	Uzun huzmeli far: bağlantısı gevşek	HK	
384	Uzun huzmeli far: elektrik bağlantısı yanlış	HK	
385	Uzun huzmeli far: ampul(ler) dönük takılmış	HK	
Park lambaları			
386	Park lamba(ları): yok/bazıları yanmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
387	Sınır lamba(ları): bir kısmı yanmıyor	HK	
388	Sınır lamba(ları): camı hasarlı	HK	
389	Sınır lamba(ları): izinsiz sayıda kullanılmış/rengi/montaj pozisyonu uygun değil	HK	
390	Park lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor/bazıları yanmıyor	HK	
391	Park lamba(ları): camı hasarlı/uygun olmayan renk	HK	
392	Park lamba(ları): montaj pozisyonu uygun değil	HK	
Sis farı			
393	Sis farı: ayar/yön	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
394	Sis farı: fonksiyonunu yerine getirmiyor.	HK	
395	Sis farı: ışık şiddeti zayıf/önü kapatılmış	HK	
396	Sis farı: camı hasarlı/reflektörü mat/hasarlı	HK	
397	Sis farı: montaj pozisyonu/sayısı uygun değil	HK	
398	Sis farı: bağlantısı gevşek	HK	
399	Sis farı: elektrik bağlantısı yanlış/montaj pozisyonu uygun değil	HK	
İlave Lambalar/-Farlar			
400	İlave lamba(lar): ayar/yön hatası	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
401	İlave lamba(lar): fonksiyonu/ışık şiddetiyetersiz	HK	
402	İlave lamba(lar): hasarlı/camı hasarlı/reflektör mat	HK	
403	İlave lamba(lar): sayısı/elektrik bağlantısı yanlış	HK	
404	İlave ışıklandırma reklam-pano ışıklandırmaları	HK	
405	İlave lamba(lar): gevşek bağlantı	HK	

Sınırlama-/Şerit takip-/Yan işaret lambaları				
406	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: yok/kısmenveya tamamen yanmıyor	AK	1 / 2 / 3 / 5	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
407	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: ışık şiddetiuygun değil	HK		
408	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: montaj pozisyonları uygun değil	HK		
409	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: sayısı uygun değil	HK		
410	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: hasarlı	HK		
411	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları: cam/camların rengi solmuş	HK		
412	Sınırlama-/şerit takip-/yan işaret lambaları:İzinsiz sayıda kullanım	HK		
Kuyruk lambaları				
413	Kuyruk lamba(ları): kısmen yanmıyor/pozisyon hatası	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
414	Kuyruk lamba(ları): tamamen yanmıyor	AK		
415	Kuyruk lamba(ları): ışık şiddetuygun değil	HK		
416	Kuyruk lamba(ları): montaj alanı yanlış/kapatılmış/ sökülebilir parça üzerinde/montaj yeterli değil	AK		
417	Kuyruk lamba(ları):İzinsiz sayıda kullanım	AK		
418	Kuyruk lamba(ları): hasarlı/cam/camların rengi solmuş/hatalı boyanmış	HK		
419	Kuyruk lamba(ları): eksik sayıda	AK		
420	Kuyruk lamba(ları): emniyetsiz	AK		
Fren lambaları				
421	Fren lamba(ları): kısmen yanmıyor/pozisyonuhatalı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
422	Fren lamba(ları): tamamen yanmıyor	AK		
423	Fren lamba(ları): ışık şiddetiuygun değil	HK		
424	Fren lamba(ları): montaj alanı yanlış/kapatılmış/ sökülebilir parça üzerinde/montaj yeterli değil	AK		
425	Fren lamba(ları): sayısı çok fazla	HK		
426	Fren lamba(ları): hasarlı cam/camların rengi solmuş/hatalı boyanmış/değiştirilmiş	HK		
427	Fren lamba(ları): üçüncü fren lambası-montaj alanı/ bağlantıshatalı	HK		
428	Fren lamba(ları): fren lamba müşiri arızalı	AK		
Plaka aydınlatma lambaları				
429	Plaka aydınlatma lambaları: fonksiyonunu yerine getirmiyor/montaj pozisyonu hatalı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
430	Plaka aydınlatma lambaları: hasarlı/bağlantısı yeterli değil	HK		
431	Plaka aydınlatma lambaları: montaj talimatına uygun monte edilmemiş	HK		
432	Plaka aydınlatma lambaları: plakanın görünüşü yetersiz	HK		
Arka sis lambaları				
433	Arka sis lamba(ları): fonksiyonunu yerine getirmiyor/pozisyonu uygun değil	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
434	Arka sis lamba(ları): hasarlı/montajı uygun değil	HK		
435	Arka sis lamba(ları): elektrik bağlantısı yanlış	HK		
436	Arka sis lamba(ları): montaj alanı yanlış/yan fren lambalarına çok yakın	HK		
437	Arka sis lamba(ları): sayısı fazla veya eksik	HK		
438	Arka sis lamba(ları): fren lambası olarakkullanılmış	AK		
439	Arka sis lamba(ları): yok	HK		
Geri vites lambası				
440	Geri vites lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/pozisyonu uygun değil	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
441	Geri vites lambası: hasarlı/montajı uygun değil	HK		
442	Geri vites lambası: pozisyonu çok yüksek, yönühatalı	HK		
443	Geri vites lambası: pozisyonu çok düşük, yönühatalı	HK		
444	Geri vites lambası: elektrik bağlantısı yanlış	HK		
445	Geri vites lambası: montaj alanı uygun değil	HK		

Sinyal lambaları/Sürüş yön lambaları				
446	Sinyal lambaları: kısmen yanmıyor/ön/arka/yan lambaların pozisyonuhatalı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
447	Sinyal lambaları: tamamen yanmıyorveya yok	AK		
448	Sinyal lambaları: camlar hasarlı, rengi solmuş	HK		
449	Sinyal lambaları: sinyal frekansı çok hızlı/çok yavaş	HK		
450	Sinyal lambaları: hatalı yanıyor	AK		
451	Sinyal lambaları: ışık şiddeti uygun değil, arka-/fren lambası ile birlikte yanıp sönüyor	HK		
452	Sinyal lambaları: montaj alanı yanlış/hatalı boyanmış	AK		
453	Sinyal lambaları: sinyal şalteri çalışmıyor/kol kırılmış	AK		
Dörtlü ikaz sistemi				
454	Dörtlü ikaz sistemi: fonksiyonunu yerine getirmiyor/pozisyonu hatalı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
455	Dörtlü ikaz sistemi: tamamen yanmıyor	AK		
456	Dörtlü ikaz sistemi: hatalı yanıyor	HK		
457	Dörtlü ikaz sistemi: sinyal frekansı çok hızlı/çok yavaş	HK		
458	Dörtlü ikaz sistemi: yok	AK		
459	Dörtlü ikaz sistemi: montaj alanı yanlış	HK		
Reflektör ön/yan/arka				
460	Reflektör: yok/eksik	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
461	Reflektör: yansıma gücü yetersiz / hasarlı	HK		
462	Reflektör: uygun olmayan alana monte edilmiş	HK		
463	Reflektör: sayısı çok fazla	HK		
464	Reflektör: hatalı renk	HK		
465	Yan reflektörler: yok/eksik/hasarlı	HK		
İkaz işareti/İkaz Tabelası/Diğer İşaretlemeleler				
466	İkaz işareti yok	AK	1/2 / 3 / 5	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
467	İkaz işareti hatalı	AK		
468	İkaz tabelası yok	AK		
469	İkaz tabelası hatalı	AK		
470	Park İkaz tabelası yok/hasarlı/hatalı/DIN-özellikleri yok	HK		
471	Diğer işaretlemeler yok	HK		
472	Diğer işaretlemeler hatalı	HK		
473	Engel işareti yok	HK	1/2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ,
474	Flaşör, yanıp sönen, sarı ışıklı, dönerli, uyarı lambası yok/etkisiz	AK	7	TRAKTÖRLER
Kontrol lambaları				
475	Uzun farlar için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
476	Sinyaller için kontrol lambası: fonksiyonunu yerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK		
477	Römork sinyalleri için kontrol lambası: fonksiyonunuyerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK		
478	Dörtlü ikaz sistemi için kontrol lambası: fonksiyonunuyerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK		
479	Arka sis lamba(ları)için kontrol lambası: fonksiyonunuyerine getirmiyor/yok/rengi uygun değil/ sürücünün görüş alanında değil	HK		
480	Kontrol lambası: ABS için yok/ rengi uygun değil/sürücünün görüş alanında değil	HK		

Çoklu soket/Kablo/Fiş				
481	Çoklu soket/fiş: yok/hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
482	Çoklu soket/fiş: topraklama hatalı/topraklama yok	AK		
483	Çoklu soket/fiş: mevcut sistem için uygun değildir (12V/24V).	HK		
484	Çoklu soket: su alıyor	AK		
485	Çoklu soket: kapağı yok/kapak hasarlı	HK		
486	Kablo: kesit(ler) yeterli değil	HK		
487	Kablo: hasarlı/kısa serilmiş/çok uzun serilmiş	HK		
488	Kablo: şase-/karoseri boyunca uygun serilmemiş	HK		
Elektrik kabloları				
489	Elektrik kabloları: sürtüyor	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
490	Elektrik kabloları: yeterince emniyete alınmamış	HK		
491	Elektrik kabloları: hasarlı	AK		
492	Elektrik kabloları: uygun olarak serilmemiş	HK		
493	Elektrik kabloları: Şase-/karoseri üzerindeki delikler içinden emniyetsiz geçirilmiş	HK		
494	Elektrik kabloları: ilave tesisatlar emniyete alınmamış.	HK		
495	Elektrik kabloları: kesit yeterli değil	HK		
Akü bağlantısı/-üst kapak				
496	Akü bağlantısı: paslanmış/oksitlenmiş/gevşek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
497	Akü bağlantısı: yok/yetersiz	HK		
498	Akü bağlantısı: Artı kutup başı üzerinde koruma kapağı yok	HK		
499	Akü: Asitli su seviyesi çok düşük	HK		
Dingiller/Tekerlekler/Lastikler/Süspansiyon				
Ön aks gövdesi, Süspansiyon, Çatal				
500	Ön aks gövdesi/-süspansiyon: hasarlı/aşınmış/korozyonauğramış	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
501	Ön aks gövdesi: uygun değil/uygun tamirat yapılmamış.	AK		
502	Ön aks süspansiyon sistemi: aşırı boşluk/aşınma/lastik yataklama takozu hasarlı/aks civataları gevşek/hasarlı	AK		
503	Ön aks süspansiyon sistemi: uygun değil/uygun tamirat yapılmamış.	HK		
504	Ön aks çatalı: zor çalışıyor/bükülmüş/çatlak/kırık/yağ sızdırıyor/korozyonauğramış	AK		
505	Ön aks çatalı: değiştirilmiş/orijinal değil	HK		
506	Ön aks: akson-/civatalar aşınmış/zor çalışıyor/yalpalıdönüyor	AK		
507	Ön sol akson kolu: yerinden oynamış/boşlukvar	AK		
508	Ön sağ akson kolu: yerinden oynamış/boşlukvar	AK		
Ön Aks: Yaylar/Stabilizatör				
509	Ön yay(lar): kırılmış/hasarlı/kusurlu	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
510	Ön yay(lar): araç yere çok yakın, alt boşluk yeterli değil	HK		
511	Ön yay(lar): yayların açılması durumda ön-gerilim yok	HK		
512	Ön yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış/yay çanağı sıkı	HK		
513	Ön yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor/ hasarlı/yataklamalar aşınmış/hatalı ayarlanmış	HK		
514	Ön stabilizatör: uygun monte edilmemiş/ hasarlı/yataklaması kırık/yok	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL,
515	Ön stabilizatör: burulma sınırlaması yok	HK		
516	Ön yay(lar): yay pimleri/-çatalı gevşek/hasarlı	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER

Ön aks: Amortisör				
517	Ön amortisör: hasarlı/yağ kaçırıyor	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
518	Ön sol amortisör: etkisi zayıf,	HK		
519	Ön sağ amortisör: etkisi zayıf,	HK		
520	Ön sol amortisör: yağ sızdırıyor	HK		
521	Ön sağ amortisör: yağ sızdırıyor	HK		
522	Ön sol amortisör: bağlantılarında boşluk,	HK		
523	Ön sağ amortisör: bağlantılarında boşluk,	HK		
Ön aks: tekerlek yataklama rulmanı				
524	Ön aks tekerlek yataklama rulmanı: çok fazla boşluk/sesli çalışıyor/zor dönüyor	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
525	Ön sol tekerlek yataklama rulmanı: çok fazla boşluk	AK		
526	Ön sağ tekerlek yataklama rulmanı: çok fazla boşluk	AK		
527	Ön sol tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	HK		
528	Ön sağ tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	HK		
Arka aks: Aks gövdesi/Süspansiyon/Salıncaklar				
529	Arka aks gövdesi/-süspansiyon: hasarlı/aşınma/ korozyonauğramış	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
530	Arka aks gövdesi: uygun değil/hatalı tamirat	AK		
531	Arka aks süspansiyon sistemi: aşınma/lastik yataklama takozları hasarlı/aks civataları gevşek/hasarlı	HK		
532	Arka aks süspansiyon sistemi: uygun değil/hatalı tamirat	HK		
533	Arka aks süspansiyon sistemi: boylamasına yataklama çubuğu yerinden kaymış	AK		
534	Arka aks salıncağı: bükülmüş/çatlak/kırık/korozyonauğramış	EM		
535	Arka aks salıncağı: değiştirilmiş/orijinal değil	HK		
536	Arka aks salıncağı: yataklama yerinden kaymış	AK		
Arka aks: Yaylar/Stabilizatör				
537	Arka yay(lar) : kırılmış/hasarlı/kusurlu	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
538	Arka yay(lar): araç yere çok yakın, alt boşluk yeterli değil	HK		
539	Arka yay(lar): yayların açılması durumda ön-gerilim yok	AK		
540	Arka yay(lar): askı donanımı yerinden oynamış/yay çanağı sıkı/yok	AK		
541	Arka yay(lar): hava boru(ları)/hava körük(leri) sızdırıyor/ hasarlı/yataklamalar aşınmış/hatalı ayarlanmış	AK		
542	Arka stabilizatör: uygun monte edilmemiş/emniyetsiz/ hasarlı/yataklaması kırık/yok	AK		
543	Arka yaylar : yay çatalı gevşek/boşta/hasarlı	AK		
544	Arka yay(lar): yaylar değiştirilmiş	HK		
Arka aks: Amortisör				
545	Arka amortisör: hasarlı/yağ kaçırıyor	HK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
546	Sol arka amortisör: etkisi zayıf	HK		
547	Sağ arka amortisör: etkisi zayıf	HK		
548	Sol arka amortisör: yağ sızdırıyor	HK		
549	Sağ arka amortisör: yağ sızdırıyor	HK		
550	Sol arka amortisör: bağlantılarında boşluk	HK		
551	Sağ arka amortisör: bağlantılarında boşluk	HK		
Arka aks: tekerlek yataklama rulmanı				
552	Arka aks tekerlek yataklama rulmanı: çok fazla boşluk/sesli çalışıyor/zor dönüyor	AK	1 /2 /3 /4 /5 /6 /7 /8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
553	Sol arka tekerlek yataklama rulmanı: çok fazla boşluk	AK		
554	Sağ arka tekerlek yataklama rulmanı: çok fazla boşluk	AK		
555	Sol arka tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	HK		
556	Sağ arka tekerlek yataklama rulmanı: sesli çalışıyor	HK		

Lastik hasarları				
557	Lastik hasar(ları): lastiğin dış yüzeyi iskelete kadar aşınmış.	EM	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
558	Lastik hasar(ları): lastik dış yüzeyinde aşınma başlamış	AK		
559	Lastik hasar(ları): lastik profili uygun olmayan şekilde yeniden açılmış	AK		
560	Lastik hasar(ları): lastiğe batan yabancı maddeler var	HK		
561	Lastik hasar(ları): eskimiş/yüzey çatlakları	AK		
562	Lastik hasar(ları): yüzeyde doku kırılması	AK		
Lastik profil derinliği (sınırma ulaşıldı/çok yetersiz)				
563	Lastikler: profil derinlik sınırı aşılmış	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
564	Lastik profil derinliği: lastik tek taraflı aşınmış	AK		
565	Lastik profil derinliği: lastik sürtünme yüzeyi aynı oranda aşınmamış.	HK		
566	Lastik profil derinliği: sınırda	HK		
Lastik ebatları/modeli/tanımlama işaretleri				
567	Yanlış lastik ebadı: yük kapasitesi çok düşük/yüksek hız için uygun değil	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
568	Yanlış lastik: karma (Radial ve Cross-ply) lastik takılmış	AK		
569	Yanlış lastik: lastik-jant uyumu hatalı	AK		
570	Lastikler yanlış: dönüş yönü hatalı	AK		
Jant hasarları				
571	Jant/jantlar: hasarlı	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
572	Jant/jantlar: jant teli gevşek/yok	HK		
573	Jant/jantlar: korozyona uğramış, hava kaçırma ve kırılma tehlikesivar	HK		
574	Jant/jantlar: hatalı tamir edilmiş	HK		
Tekerlek bağlantıları				
575	Tekerlek bağlantısı:hatalı bijon cıvataları/-somonları/ gevşek	EM	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
576	Tekerlek bağlantısı: bijon cıvataları/-somonları yok	EM		
577	Tekerlek bağlantısı: bijon cıvataları kopmuş.	EM		
Jant ebatları/tipi				
578	Hatalı jantlar	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
579	Jantlar: hatalı balans kurşunları/hatalı supap montajı.	HK		
580	Jantlar: jant kapakları/direksiyon ve fren parçaları ile uyumlu değil	AK		
Tekerlek (ön-düzen) geometrisi				
581	Tekerlek geometrisi: olması gereken ayar değerlerinde sapmalamevcut.	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
582	Tekerlek geometrisi: alçak/yüksek ayarlanmış araç alt düzen hatalı.	HK		
583	Tekerlek geometrisi: tek taraflı lastik aşınması var.	HK		
584	Tekerlek geometrisi: araç tek taraflı sola çekiyor.	HK		
585	Tekerlek geometrisi: araç tek taraflı sağa çekiyor.	HK		
Şase/karoseri - bağlı parçalar				
586	Karoseri/taşıyıcı parçalar: kırık/çatlak/bükülmüş	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
587	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön solda kırık/çatlak	AK		
588	Karoseri/taşıyıcı parçalar: ön sağda kırık/çatlak	AK		
589	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda kırık/çatlak	AK		
590	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda kırık/çatlak	AK		
591	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sol arkada kırık/çatlak	AK		
592	Karoseri/taşıyıcı parçalar: sağ arkada kırık/çatlak	AK		
593	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvataları gevşek	HK		

Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon				
594	Karoseri/taşıyıcı parçalar: korozyon	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
595	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Ön solda korozyon	HK		
596	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Ön sağda korozyon	HK		
597	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta solda korozyon	HK		
598	Karoseri/taşıyıcı parçalar: orta sağda korozyon	HK		
599	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Sol arkada korozyon	HK		
600	Karoseri/taşıyıcı parçalar: Sağ arkada korozyon	HK		
601	Karoseri/taşıyıcı parçalar: iç kısmın solda korozyon	HK		
602	Karoseri/taşıyıcı parçalar: iç kısmın sağda korozyon	HK		
Karoseri/taşıyıcı parçalar: Cıvatalar/Perçinler/ Kaynak				
603	Karoseri/taşıyıcı parçalar: cıvatalar/perçinler/kaynaklarda paslanma/uygun olmayan/yırtılmış/hasarlı/gevşek/yok	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
604	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/ön solda yok	AK		
605	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/ön sağda yok	AK		
606	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/orta solda yok	AK		
607	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/orta sağda yok	AK		
608	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/Sol arkada yok	AK		
609	Karoseri/taşıyıcı parçalar: bağlantı elemanları (cıvatalar/ perçinler/kaynak dikişler) paslanmış/yırtılmış/hasarlı/ gevşek/Sağ arkada yok	AK		
Karoser/taşıyıcı parçalar:				
610	Karoser boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerden büyük.	AK	1 / 2 / 3 / 5	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET,
611	Karoser/taşıyıcı parçalar: tamirat uygun değil	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BISİKLETLER
612	Karoser/taşıyıcı parçalar: kaynaklı tamirat yapılmış.	HK		
Araç alt koruması/Yan korumalar				
613	Araç alt koruması: hasarlı/sıkıştırılmış/yok	HK	2 / 3	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK,
614	Araç alt koruması: yok	HK		
615	Araç alt koruması: yanlış montaj pozisyonu	HK		
616	Araç alt koruması yan koruma kapakları yok	HK		
617	Yan koruma/ları: yok	HK		
618	Yan koruma/ları: yönetmeliğe uygun değil	AK		
619	Yan koruma/ları: hasarlı/uygun monte edilmemiş	HK		
620	Arkadan çarpmaya karşı koruma çerçevesi yok	AK		
Römork çeki sistemi/Beşinci teker				
621	Römork çeki sistemi/beşinci teker: hasarlı/yıpranmış/ korozyona uğramış/yırtılmış/hatalı kaynak yapılmış.	AK	2 / 3	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK
622	Römork çeki sistemi/beşinci teker: uygun monte edilmemiş/alt taban koruyucu maddesi kazınmadan monte edilmiş/izolasyon malzemesi üzerine monte edilmiş	AK		
623	Römork çeki sistemi/beşinci teker: döndürülemiyor.	AK		
624	Römork çeki sistemi/beşinci teker: tip etiketi	HK		
625	Römork çeki sistemi/beşinci teker: ön boşluk ölçüsüne uyulmamış.	AK		
626	Römork çeki sistemi/beşinci teker: kaplin cıvataları aşınmış/yataklama hasarlı/kilit sistemi bozuk.	AK		

627	Römork çeki sistemi/beşinci teker: araç üreticisine göre performanslı soğutucu/vantilatör/ok	HK		
628	Römork çeki sistemi/beşinci teker tescil belgesine işlenmemiş	AK		
629	Yük etiket(leri): yok/eksik/yanlış	AK		
Çeki kancası ön/arka				
630	Çeki kancası: yok/erişilemiyor	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
631	Çeki kancası: arkada yok	HK		
632	Çeki kancası: ön erişilemiyor	HK		
633	Çeki kancası: arka erişilemiyor	HK		
Çeki sistemi bağlantısı				
634	Çeki sistemi: uygun monte edilmemiş/emniyetsiz/aşırı boşluk	AK	1 / 2 / 3 / 5 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET, TRAKTÖRLER
635	Çeki sistemi: ebatları uygun değil	AK		
Çeki sistemi: hasarlı				
636	Çeki sistemi: bükülmüş/hasarlı/çatlamış/aşınmavar	AK	1 / 2 / 3 / 5 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET, TRAKTÖRLER
637	Çeki sistemi: hatalı tamir edilmiş	HK		
638	Çeki sistemi: şasenin bir parçası değil	AK		
639	Çeki sistemi: çatal gözlerinde çok fazla boşluk var	HK		
640	Çeki sistemi: çeki gözleri/çeki piminde çok fazla boşluk var	HK		
641	Çeki sistemi: onaysız	HK		
642	Çeki sistemi: fabrika etiketi/tip etiketi yok	HK		
643	Çeki sistemi: kapak yok	HK		
644	Çeki sistemi: civata yok,emniyetli değil	AK		
Çeki sistemi yerden yüksekliği/yükseklik ayarı/ destek tekeri				
645	Çeki sistemi yerden yüksekliği: çok az	HK	1 / 2 / 3 / 5 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER,
646	Çeki sistemi: ayarlı değil	HK		
647	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı:Tertibat çalışmıyor	HK		
648	Çeki sistemi yerden yükseklik ayarı: çubuk bükülmüş/hatalı kaynak yapılmış	HK		
649	Çeki sistemi desteği/destek tekeri: yok/hasarlı	HK		
650	Çeki sistemi destek tekeri: ayarlanamıyor/destek braket bükülmüş	HK		
651	Çeki sistemi: yükseklik ayarı için kontrol sistemi yok	HK		
652	Yük etiketi/tip etiketi: yok/eksik/yanlış	HK		
Stepne/ -bağlantısı				
653	Stepne: bağlantısı uygun değil	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL,
654	Stepne: hasarlı	HK		
655	Stepne: keskin köşeli araç parçaları	HK		
656	Stepne: sabit kaplama yok , havasız lastiklerde jant kenarı keskin	HK		
Kalorifer/Havalandırma				
657	Kalorifer: tam olarak çalışmıyor	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
658	Kalorifer: yok	AK		
659	Kalorifer: kumanda düğmeleri hasarlı/kumanda tel(leri) ayrılmış/hava üfleçleri çalışmıyor	HK		
660	Kalorifer: ilave kaloriferekonmik ömrünü doldurmuş	HK		
661	Kalorifer: montaj yılı bilgisi yok	HK		
662	Kalorifer: ek ısıtma kaloriferi arızalı/hatalı tamir edilmiş/süresine uygun olarak yenisi ile değiştirilmemiş	HK		

Yükleme kasası Taban/Yan duvarlar/Direkler				
663	Yükleme kasası boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerden büyük.	AK	2 / 3 / 5	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
664	Taban/yan duvarlar/direkler: hasarlı/paslanmış	HK		
665	Taban/yan duvarlar/direkler: ses geliyor/bükülmüş	HK		
666	Taban/yan duvarlar/direkler: uygun monte edilmemiş/ emniyetsiz	AK		
667	Taban/yan duvarlar/direkler: taban kayganlığı uygun değil	HK		
668	Taban/yan duvarlar/direkler: taban döşemesi birleşim yerlerinde aralık var	HK		
669	Taban/yan duvarlar/direkler: yıkama suyu boşaltma delikleri yok	HK		
670	Taban/yan duvarlar/direkler: yükleme kasası ile tekerlek arası mesafe yeterli değil	HK		
Yükleme kasası Tente-İskelet/Kapaklar/Branda				
671	Tente-İskelet/Kapaklar/Brandar: hasarlı	AK	2 / 3 / 5	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
672	Tente-İskelet/Kapaklar/Branda: düzgün monte edilmemiş	AK		
673	Tente/iskelet/kapaklar: yok/eksik	AK		
674	Tente/iskelet: kapak emniyet mandalı yok/yeterli değil/ hasarlı	AK		
675	Tente/iskelet/kapaklar: kapaklarstandartlara uygun değil	HK		
676	Tente/iskelet/kapaklar: gümrük için kurşun damgası bağlama sistemi yok	HK		
Damperli kasa-/Yükleme sistemi				
677	Kasa boyutları ilgili mevzuatta belirtilen ölçülerden büyük.	AK	2 / 3 / 5	KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, KAMYONET
678	Damperli-/yükleme sistemi: hasarlı/onaysız/onaysız monte edilmiş	AK		
679	Damperli-/yükleme sistemi: hidrolik/pnömatik sistem sızdırıyor	AK		
680	Damperli-/yükleme sistemi: emniyetsiz	AK		
681	Damperli-/yükleme sistemi: ikaz/İkaz levhası yok/ okunamıyor	HK		
682	Damperli-/yükleme sistemi: topraklama bağlantısı yok/ çalışmıyor	HK		
683	Damperli-/yükleme tertibat: devrilmeye karşı gergi teli yok/ hasarlı	AK		
684	Damperli-/yükleme tertibat: devrilmeye karşı destek yok/ hasarlı	AK		
Sürücü kabini				
685	Sürücü kabini hasarlı/onaysız	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
686	Sürücü kabini: kabin üzerinde korozyon hasarları/göçüklervar/hasarlı	HK		
687	Kabin tipi araç tescil belgesinde belirtilen tip ile uyuşmuyor	HK		
688	Emniyet ropsu/kabini (tarım traktörü): yok/hasarlı/bağlantı traktör tipine uygun değil	HK		
689	Sürücü kabini: devirmesiz/uygun monte edilmemiş	HK		
Motosiklet siperliği				
690	Motosiklet siperliği: uygun monte edilmemiş	HK	8	MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
691	Motosiklet siperliği: hasarlı/yırtılmış/göçükler/kenar koruyucusu yok	HK		
692	Motosiklet siperliği: tescil belgesine işlenmemiş	HK		
693	Motosiklet siperliği: motosiklet için onaylanmamış/ uygun değil	HK		
Tehlikeli araç parçaları				
694	Tehlikeli araç parçaları/yaralama tehlikesi	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MINİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
695	Tehlikeli araç parçası: paslı keskin kenarlı karoser parçalarımevcut	AK		
696	Tehlikeli araç parçası: dışa taşan Egzoz boru(ları)	HK		
697	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı su kanalı, keskin kenarlı araç plakası	HK		
698	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı anten/radyatör köşeleri	HK		
699	Tehlikeli araç parçası: keskin kenarlı tampon braket(leri)/ onaysız monte edilen karoser parçaları	AK		
700	Tehlikeli araç parçası: dışta kalan civatalar/sabitleme kelepçeleri/karoseri kenar profilleri	AK		
701	Tehlikeli araç parçası: tampon ile karoser arası çok açık/ çok az/keskin kenarlamevcut	HK		
702	Tehlikeli araç parçası: kabin içinde/yerine oturmayan şalter vb.parçalar mevcut	HK		

Çamurluklar				
703	Çamurluklar: hasarlı	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
704	Çamurluklar: yok/uygun değil	HK		
705	Çamurluklar: uygun monte edilmemiş	HK		
706	Çamurluklar: paslı	HK		
707	Çamurluklar: tekere sürtüyor	AK		
708	Çamurluklar: ön sol çamurluk hasarlı/paslı	HK		
709	Çamurluklar: ön sağ çamurluk hasarlı/paslı	HK		
710	Çamurluklar: Sol arka çamurluk hasarlı/paslı	HK		
711	Çamurluklar: Sağ arka çamurluk hasarlı/paslı	HK		
Tutamaklar (Motosiklet)				
712	Tutamak(lar): hasarlı	HK	8	MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
713	Tutamak(lar): yok/eksik/sayısı yeterli değil	HK		
714	Tutamak(lar): uygun monte edilmemiş	HK		
Koruma başlığı (Motosiklet)				
715	Koruma başlığı (kask) yok	AK	8	MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
Üst yapı montaj parçaları				
716	Montaj parçaları: onaysız monte edilmiş/onaysız	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
717	Spoiler: onaysız monte edilmiş	HK		
718	Spoiler: araç ruhsatına kaydedilmemiş/hava akım yönü uygun değil	HK		
719	Spoiler: hasarlı	HK		
720	Spoiler: onaysız/yerden yüksekliği çok az	HK		
721	spoiler: seri olarak takılan spoiler sökülümüş	HK		
722	Ön tampon koruma demiri: hasarlı/tampon koruma mesafesi çok büyük	AK		
723	Ön tampon koruma demiri: onaysız/onaysız monte edilmiş	AK		
Kapılar/Motor kaputu/Kapı kolları/Kilitler/ Menteşeler				
724	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kilitli/kilitlenmiyor/ menteşe(ler)de boşluk var	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
725	Kapı(lar)/motor kaput(ları): emniyetsiz	AK		
726	Kapı(lar)/motor kaput(ları): çekme teli/-kancası yok veya koparılmış	HK		
727	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kısmi kilitleme pozisyonu gerekli	HK		
728	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kilit/kilitler tam olarak çalışmıyor	HK		
729	Kapı(lar)/motor kaput(ları): kapı kolları kullanılmıyor	HK		
730	Kapı(lar)/motor kaput(ları): pas hasarları mevcut	HK		
731	Kapı(lar)/motor kaput(ları): paslı keskin köşelermevcut	HK		
732	Kapı(lar)/motor kaput(ları): menteşeler yanlış takılmış,	HK		
Koltukların montajı/Ayak dayamaları				
733	Koltuk(lar): doğru monte edilmemiş/bağlantılar paslı/ dayama mesnedi kırılmış/onaysız/hasarlı	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
734	Koltuk(lar): ayarlama olanakları yeterli değil	HK		
735	Koltuk(lar): emniyet kilidi yok/çalışmıyor	HK		
736	Ayak dayama(ları): uygun monte edilmemiş/hasarlı/ bükülmüş	HK		
737	Ayak dayama(ları): birbirine çok yakın	HK		
738	Ayak dayama(ları): yok/eksik	HK		

Motor/Tahrik Debriyaj/Vites deęiřtirme				
739	Debriyaj/vites deęiřtirme: hasarlı	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
740	Debriyaj: ayırmıyor/ařınmıř	AK		
741	Debriyaj: kaçııyor	HK		
742	Vites deęiřtirme: vites çubuęu takılıyor/bořluk var	HK		
743	Vites deęiřtirme: fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK		
744	Vites deęiřtirme: geri vites kilidi bozuk	HK		
745	Debriyaj: geri dönüş arızalı /gürültülü	AK		
746	Debriyaj pedalı üst lastięi yok/yıpranmıř	HK		
Motor/Tahrik mili/Zincir/Zincir muhafazası/Toz körükleri				
747	Tahrik mil(leri): toz körükleri hasarlı/ařınmıř	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
748	Tahrik mil(leri): toz körükleri patlak	HK		
749	Tahrik zinciri: aşınma	HK		
750	Tahrik zinciri: Ön gerilim çok az	HK		
751	Tahrik zinciri: Ön gerilim çok fazla	HK		
752	Zincir muhafazası: gevřek/uygun monte edilmemiř/yok	HK		
753	Zincir diřlisi: gevřek/ařınmıř	HK		
754	Zincir diřlisi: diř sayısı yanlıř	HK		
755	Tahrik mili: kardan mili-ara yataklaması hasarlı/bořluk var/ lastikli mafsallı hasarlı	HK		
Motor/Tahrik				
756	Motor kulakları: hasarlı/ařınmıř	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
757	Motor kulakları: kenardan çatlamıř	HK		
758	řanzıman kulakları: lastik takozlar řiřmiř/çok yumuřak	HK		
759	řanzıman kulakları: Kenardan çatlamıř	HK		
760	Kardan mili/diferansiyel askısı: lastik takoz řiřmiř/çok yumuřak	HK		
761	Kardan mili/diferansiyel askısı: kenardan çatlamıř	HK		
Motosiklet eřya tařıma/Çantalar				
762	Eřya tařıma/çantalar: onaysız monte edilmiř	HK	8	MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
763	Eřya tařıma/çantalar: hasarlı	HK		
764	Eřya tařıma/çantalar: motosiklet tipine uygun deęil	HK		
765	Eřya tařıma/çantalar: onaysız/üst çanta (Top-Case) takılmıř	HK		
766	Eřya tařıma/çantalar: onaysız/plaka/lamba kapanmıř	HK		
767	Eřya tařıma/çantalar: keskin kenarlı/motosiklet řasesinin dıřına tařıyor	HK		
Motosiklet ayaęı				
768	Motosiklet ayaęı: uygun monte edilmemiř	HK	8	MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
769	Motosiklet ayaęı: hasarlı	HK		
770	Motosiklet ayaęı: kendilięinden geri kapanmıyor	HK		
771	Motosiklet ayaęı: sürüř pozisyonunda emniyetsiz/2.Yay yok	HK		
772	Motosiklet ayaęı: onaysız	HK		
773	Motosiklet ayaęı: yok	AK		
774	Motosiklet ayaęı: Yan dayama ayaęı çok kısa	HK		
Motosiklet Seleleri				
775	Sele: uygun monte edilmemiř/onaysız	HK	8	MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
776	Sele: hasarlı	HK		
777	Sele: fabrika tip etiketi yok	HK		
778	Sele: motosiklet tescil belgesine iřlenmemiř	HK		
779	Sele: Sele montajı için motosiklet uygun deęil	HK		
780	Sele: onaysız sele tipi	HK		

Üst yapı değişikliği				
781	Üst yapı değişikliği: motorlu kamping aracı için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
782	Üst yapı değişikliği: işyeri aracı için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
783	Üst yapı değişikliği: servis atölyesi, servis aracı için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
784	Üst yapı değişikliği: okul servisi için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
785	Üst yapı değişikliği: kamyon/kamyonet için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
786	Üst yapı değişikliği: binek araçları için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
787	Üst yapı değişikliği: çekici araç için asgari özelliklerine dikkat edilmemiş	AK		
Diğer Donanımlar				
Emniyet kemerleri				
788	Ön, arka kemer(ler): yok	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
789	Ön, arka kemer(ler): hasarlı/aşırı uzamış/kullanılamaz durumda/onaylı değil	AK		
790	Ön, arka kemer(ler): uygun/doğru monte edilmemiş	AK		
791	Ön, arka kemer(ler): kemer kilidi/kilitleri bozuk	AK		
Direksiyon kilidi				
792	Direksiyon kilidi: fonksiyonu yerine getiremiyor.	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
793	Direksiyon kilidi: direksiyon/direksiyon dayamaları, kontak anahtarını çekilmeden önce kilitleniyor.	AK		
794	Direksiyon kilidi: direksiyon kilitli olmasına rağmen motor çalışmaya hazır	AK		
795	Direksiyon kilidi: uygun monte edilmemiş, koparma vidaları sıkılmamış	HK		
796	Direksiyon kilidi: hatalı tamir edilmiş	HK		
797	Direksiyon kilidi: yok	HK		
İmmobilizer				
798	İmmobilizer: çalışmıyor	HK	4 / 6	TAKSİ, AMBULANS, OTOMOBİL
799	İmmobilizer: yok	HK		
800	İmmobilizer: ilgili yönetmeliğe uygunluk/onay belgesi yok	HK		
Tekerlek alt takozları				
801	Takoz(lar): yok	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL,
802	Takoz(lar): 2 adet gerekli	HK		
803	Takoz(lar): uygun monte edilmemiş	HK		
804	Takoz(lar): hasarlı	HK		
805	Takoz(lar): yanlış ebatlarda	HK		
Korna/Akustik ikazlar				
806	Korna: fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
807	Korna: bağlantısı hatalı	HK		
808	Korna: ses gücü/ses ahengi bozuk	AK		
809	Korna: yok	AK		
810	Korna: montaj yeri uygun değil	HK		
811	Siren: montaj yeri hatalı	HK		
812	Siren: değiştirme/fonksiyonunu yerine getirmiyor	AK		
813	Hırsızlığa karşı Alarm sistemi: onaysız/çalışmıyor/yok	HK		
Takometre/Takograf/Kontrol cihazı				
814	Takometre/takograf/kontrol cihazı: onay tarihi geçmiş.	HK	1 / 2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
815	Takometre: çalışmıyor	AK		
816	Takograf/kontrol cihazı: montaj etiketi yok	HK		
817	Takograf/kontrol cihazı: kalibre edilmesi gerekir/kurşun mühür hasarlı/yok	AK		
818	Takograf/kontrol cihazı: yok/göstermiyor veya yanlış gösteriyor.	AK		
819	Takometre: son sürate kadar/ km/h olarak göstermiyor /AT yönetmeliğine uygun değil	AK		
820	Takograf/kontrol cihazı: ikaz lambası yanıyor	HK		

Hız sınırlayıcı				
821	Hız sınırlayıcı: çalışmıyor	HK	1 / 2	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ
822	Hız sınırlayıcı: yok	HK		
823	Hız sınırlayıcı: cihaz hatalı	HK		
824	Hız sınırlayıcı: montajı hatalı	HK		
825	Hız sınırlayıcı: kontrol belgesi/montaj etiketi geçersiz	HK		
826	Hız sınırlayıcı: kontrol belgesi/montaj etiketi yok	HK		
İlk yardım çantası				
827	İlk yardım çantası: hasarlı/içindekiler eksik	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
828	İlk yardım çantası: yok	AK		
829	İlk yardım çantası: standartlara uygun değil veya eksik sayıda	HK		
830	İlk yardım çantası: nerede olduğu açıkça belirtilmemiş/zor ulaşıyor	HK		
Çevre Kirliliği: Gürültü oluşumu/ Parazit önleme/Yağ, Hidrolik, Sıvı kaçaqları				
Egzoz sistemi: Hasarlar/Bağlantılar				
831	Egzoz: hasarlı	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
832	Egzoz: hasarlı/çatlak	HK		
833	Egzoz: paslı/kaçırıyor	HK		
834	Egzoz: uygun monte edilmemiş	HK		
835	Egzoz: gürültülü/egzozun içi dökülmüş/içi paslanmış	AK		
836	Egzoz bağlantısı: gevşek/kırılmış	AK		
837	Egzoz bağlantısı: yok	AK		
838	Egzoz: ısı yalıtım sacı yok	HK		
Egzoz sistemi: Model				
839	Egzoz: ilgili yönetmeliğe uygun değil	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
840	Egzoz: çıkış boru(ları) onaysız/uygun monte edilmemiş/ilave montaj bağlantısı gerekli	HK		
841	Egzoz: çıkış boru(ları)nın yönü uygun değil	AK		
Gürültü oluşumu				
842	Gürültü oluşumu: çok gürültülü/rölandide gürültü çok yüksek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
843	Gürültü oluşumu: hareket halinde gürültü çok yüksek	HK		
844	Gürültü oluşumu: hasarlı/ patlak veya eksik egzoz sistemi nedeniyle gürültü çok yüksek	HK		
845	Gürültü oluşumu: hava filtresi/yanlış/yok/sökülmüş	HK		
846	Gürültü oluşumu: karoserden çok ses geliyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
847	Gürültü oluşumu: motor hava filtresi gevşek	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
Duman oluşumu				
848	Duman oluşumu: çok fazla	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
849	Duman oluşumu: çok fazla siyah duman oluşumu	HK		
850	Duman oluşumu: çok fazla mavi duman oluşumu	HK		
Egzoz emisyonu				
851	Egzoz emisyonu: egzoz emisyon raporu yok/süresi geçmiş	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL
Parazit önleme				
852	Parazit önleme: yok/çalışmıyor	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
853	Parazit önleme: uygun değil	HK		

Yakıt/Gaz boruları,-deposu, atık gaz				
854	Yakıt-/gaz boruları/depo: sızdırıyor/hasarlı/gevşek/ paslanmış	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
855	Yakıt-/gaz boruları: uygun olarak serilmemiş/uygun monte edilmemiş	AK		
856	Yakıt-/gaz deposu: uygun monte edilmemiş/sürtüyor	AK		
857	Yakıt pompası-/filtre sızdırıyor/uygun monte edilmemiş	AK		
858	Yakıt/gaz deposu: onaysız/sızdırıyor/depo sabitlemebantı yok	AK		
859	Yakıt/gaz deposu: donanım/donanım kapakları hasarlı/ havalandırma bozuk/yok	AK		
860	Atık gaz: borular uygun serilmemiş/ısı yalıtım sacı yok	HK		
861	Sıvı gaz sistemi onaysız	AK		
Motor/Tahrik Yağ kaçakları				
862	Motor/tahrik: yağ kaçakları	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
863	Motor: yağ kaçakları	HK		
864	Motor: yardımcı ünite(lar): bağlantısı/yağ kaçakları	HK		
865	Şanzıman: yağ kaçakları	HK		
866	Şanzıman: boğaz yatağından yağ kaçakları	HK		
867	Diferansiyel: yağ kaçakları	HK		
868	Aks mili: yağ kaçakları	HK		
Motor soğutma suyu kaçakları				
869	Motor: soğutma suyu kaçakları	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
870	Radyatör/soğutma suyu hortum(ları): su kaçıran/hasarlı/ uygun monte edilmemiş	HK		
Direksiyon/Fren/Amortisör: Yağ kaçakları				
871	Direksiyon: hidrolik yağ kaçakları	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
872	Frenler: hidrolik yağ kaçakları	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET, MOTORLU BİSİKLETLER
873	Amortisör: hidrolik yağ kaçakları	HK	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, RÖMORK ,YARI RÖMORK, TAKSİ, AMBULANS,KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER, MOTOSİKLET , MOTORLU BİSİKLETLER
İlave kontroller				
Binişler ve İnişler				
874	Binişler ve İnişler ilgili yönetmeliğe aykırı	AK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
875	Binişler ve İnişler ölçüler çok küçük	AK		
876	Binişler ve İnişler ikinci giriş/çıkış gerekli	AK		
877	Binişler ve İnişlerbasamaklar arası çok yüksek	AK		
878	Binişler ve İnişler güvenli değil	AK		
879	Binişler ve İnişler basamak aydınlatma lambası yok/yanlış/hasarlı	HK		
Kapı kapalı-/Kilit pozisyonu/Kontrol sistemi				
880	Kapı kilit pozisyon kontrolü: fonksiyonunu yerine getirmiyor	HK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
881	Kapı kilit pozisyon kontrolü: yok	HK		
882	Kapı kapalı pozisyonu: çok zor kapanıyor	HK		
Acil çıkışlar				
883	Acil çıkış(lar): acil cam kırma çekici yok	AK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
884	Acil çıkış(lar): acil çıkışlar gerektiğinde açılmıyor	AK		
885	Acil çıkış(lar): ulaşım zorluğu	HK		
886	Acil çıkış(lar): sayısı yeterli değil	HK		
887	Acil çıkış(lar): ebatları uygun değil	HK		
888	Acil çıkış(lar): belirtilmemiş	HK		

Taban halısı				
889	Taban halısı: kaymaya karşı uygun değil	HK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
890	Taban halısı: hasarlı/ayaklara takılma tehlikesi	HK		
Sürücü mahalli				
891	Güneşlikler: yeterli değil	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 7	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL, TRAKTÖRLER
892	Güneşlikler: yok	HK		
Oturak-/Ayakta durma-/Oturma bankı/Tutamak kolları				
893	Oturak düzeni: ilgili yönetmeliğe uygun değil	AK	1	MİNİBÜS, OTOBÜS
894	Ayakta durma yeri/tutamak kolları: ilgili yönetmeliğe uygun değil	AK		
895	Ayakta durma yeri: işaretli değil	HK		
896	Koridor genişliği yeterli değil	HK		
897	Tutamak kol(ları): uygun değil	AK		
898	Tutamak kol(ları): ulaşılamıyor/çocuklar için uygun değil	AK		
899	Tutamak kol(ları): yok	AK		
900	Oturma bankı: ilgili yönetmeliğe uygun değil	AK		
901	Oturma yerleri öğrenci taşıma için uygun değil	AK		
İletişim sistemi				
902	İletişim: sürücü ile yolcular arasında mümkün değil/kısıtlı	HK	1 / 4	MİNİBÜS, OTOBÜS, TAKSİ, AMBULANS,
Telsiz ve haberleşme cihazları (Taksi)				
903	Telsiz ve haberleşme cihazları yok/çalışmıyor	HK	4	TAKSİ
İç aydınlatma sistemi				
904	İç aydınlatma sistemi: fonksiyonu/pozisyonuyetersiz	HK	1 / 4	MİNİBÜS, OTOBÜS, TAKSİ, AMBULANS
905	İç aydınlatma sistemi: yok	AK		
Dış yazılar/tanımlamalar				
906	Dış yazılar/tanımlamalar: tam değil/hasarlı	HK	1 / 4	MİNİBÜS, OTOBÜS, TAKSİ, AMBULANS
907	Dış yazılar/tanımlamalar: yazılar yok/dış tanımlama: aydınlatma yok/arızalı	AK		
908	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok/arızalı	HK		
909	Dış yazılar/tanımlamalar: hat no./hat levhası tam değil/ yok/yanlış	AK		
910	Dış yazılar/tanımlamalar: ayakta-/oturma yeri levhası tam değil/ yok/yanlış	HK		
911	Dış yazılar/tanımlamalar: okul servisi tabelası yok/tam değil/yanlış	AK		
912	Dış yazılar/tanımlamalar: giriş/çıkış tanımlama yazıları yok	HK		
İç yazılar/tanımlamalar/Araç ruhsatına işleme				
913	İç yazılar/tanımlamalar: ayakta-/oturma yeri levhası tam değil/ yok/yanlış	HK	1 / 4	MİNİBÜS, OTOBÜS, TAKSİ, AMBULANS
914	İç yazılar/tanımlamalar: özürölüler için levha tam değil/ yok/ yanlış	HK		
915	İç yazılar/tanımlamalar: sigara içilmez levhası yok/hasarlı/ okunamıyor	HK		
916	İç yazılar/tanımlamalar: ilk yardım çantası üzerinde açıklama(lar) yok	HK		
917	İç yazılar/tanımlamalar: acil çıkış işaretlemesi yok	HK		
918	İç yazılar/tanımlamalar: ruhsat üzerinde okul servisi kaydı yok – araç istenen şartlara uygun değil	AK		
Yangın söndürme tüpü/				
919	Yangın söndürme tüpü: yok/eksik	AK	1 / 2 / 4 / 5 / 6	MİNİBÜS, OTOBÜS, KAMYON, ÇEKİCİ, TAKSİ, AMBULANS, KAMYONET, OTOMOBİL
920	Yangın söndürme tüpü: kontrol süresi geçmiş/tanımlama yapılmamış	AK		
921	Yangın söndürme tüpü: zor görünüyor/zor ulaşıyor/sürücü yakınında değil	HK		
922	Yangın söndürme tüpü: bağlantı braket(leri) uygun değil	HK		

El lambası			
923	El lambası: fonksiyonu yetersiz	HK	1 / 2 / 4 / 5 / 6
924	El lambası: yok	HK	
Taksi-levhası/İşletme numarası			
925	Taksi levhası: hasarlı/aydınlatma yok/bağlantısız/hatalı	AK	4
926	Taksi levhası: yok	AK	
Taksi/Rengi/Reklam yazısı			
927	Renk: Tescil Belgesinde belirtilen renge uygun değil	AK	4
928	Reklam yazısı uygun değil (kapı yüzeyleri dışında)	HK	
Taksi-metre			
929	Taksi-metre: onaysız takılmış	AK	4
930	Taksi-metre: kalibrasyon geçerli değil	AK	
931	Taksi-metre: yok	AK	
932	Taksi-metre: zor okunuyor/aydınlatılmıyor	HK	
933	Taksi-metre kurşun mühür hasarlı/yok	AK	
Ambulans: Dış yazılar/tanımlamalar			
934	Dış yazılar/tanımlamalar: tam değil	AK	4
935	Dış yazılar/tanımlamalar: yok	AK	
936	Dış yazılar/tanımlamalar: aydınlatma yok/arızalı	AK	